

fléchettes. Ces tableaux de 3,90x 1,45 sont à refaire (reprendre l'enduit et la couche d'ardoise peinture).
Dans 2 classes, les armoires de fournitures scolaires ont été forcées et les serrures sont à remplacer.

Le présent constat certifié sincère et véritable
par l'Architecte Communal soussigné.

Le 5 Août 1942



R. DOUBLOT
Architecte D. E. S. A.
6, Rue des Pessés-St-Bernard
PARIS - V^e — Odéon 80-98